

# 펌웨어 릴리즈 노트

SAMSUNG

모델명 : CLP-775ND

날짜:

2016년 8월 26일

버전	유형	변경내용
<b>V2.00.01.29</b> (2014-4-23)	문제점 수정	인쇄용지 하단부 오염되는 문제 수정
<b>V2.00.01.35</b> (2014-11-20)	문제점 수정	Mac OS에서 PDF 파일 인쇄 안되는 문제 수정
	기능 추가	에러코드 추가(M3-1112, 기기 내부에 용지걸림)
	문제점 수정	[구글 클라우드 프린트] 특허이슈 및 UI 개선
	문제점 수정	East Printer Manager 에서 PCL 폰트 삭제 안됨 수정
	문제점 수정	일부 특수문자 지원 안되는 문제 수정
	문제점 수정	에러 조건일 때 에러 표시 안되는 문제 수정
	문제점 수정	SyncThru Web Service 또는 USB 메모리로 JPEG 파일 인쇄할 때 메모리 부족 문제 수정
	문제점 수정	구글 클라우드 프린트 정크 데이터 완벽히 제어 안됨 수정
	문제점 수정	하드 디스크가 장착되지 않았을 때, 폰트 및 매크로 다운로드 메뉴 안보이는 문제 수정
	문제점 수정	구글 클라우드 프린트 등록 버튼 클릭시 자바 스크립트 에러 발생
	문제점 수정	조작부 잠금 기능 멈추는 문제 수정
	기능 추가	LDAP 기능 추가
<b>V2.00.01.38</b> (2015-2-6)	문제점 수정	컬러 농도 보정 관련 수정
<b>V2.00.01.48</b> (2015-2-26)	문제점 수정	[구글 클라우드 프린트] 인쇄 및 등록취소 간헐적 동작 안됨.
	문제점 수정	[구글 클라우드 프린트] Syncthru Web Service 새로 고침시, 에러 페이지 표시되는 문제 수정
	문제점 수정	[Job Accounting] SyncThru Web Admin Service 로 응답 안되는 문제
<b>V2.00.01.51</b> (2015-9-3)	문제점 수정	SPDS(서비스용) 앱 지원
	문제점 수정	[구글 클라우드 프린트] Syncthru Web Service 새로 고침시, 에러 페이지 표시되는 문제 수정
	문제점 수정	[Job Accounting] SyncThru Web Admin Service 로 응답 안되는 문제
<b>V2.00.01.52</b> (2016-2-24)	문제점 수정	사용자 정의 용지 사이즈 출력 오류 수정
<b>V2.00.01.53</b> (2016-8-26)	문제점 수정	장시간 저온 환경에서 사용시 간헐적 기기 내부 용지걸림 발생 개선


## ※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

## 펌웨어 업데이트 방법

### USB 케이블로 연결된 프린터


1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
2. 펌웨어 파일(\*.hd)을 드래그하여 usblast2.exe 에 올려 놓으면 업데이트가 시작됩니다.



3. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

### 네트워크로 연결된 경우

1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.



2. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.  
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)
3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.